

Dangers
Silice
Poussières

Décrouitage à la pelle

Organiser le chantier avant intervention :

- Former / informer les salariés sur les risques
- Eloigner les personnes de la source d'émission de poussières
- Prévoir l'accès à un point d'eau



Empoussièremement observé :



Poussières

Silice

Mesures de Protection Collective :

- Travailler porte et fenêtres fermées.
- Interdire l'utilisation de la soufflette pour le nettoyage de la cabine des engins
- Arroser les enrobés avant et pendant toute la durée de la phase de décrouitage à la pelle mécanique
- Privilégier les cabines climatisées

Equipements de Protection individuelle :

Pour travail portes ou fenêtres ouvertes



Masque FFP3 avec valve anti-poussière
Travaux < 1 heure




Demi-masque avec cartouches P3
Travaux > 1 heure

Après chaque vacation d'une heure, jetez les masques FFP3

Lunettes de protection



Le coin de l'innovation :

Produit	Engin avec cabine présurisée
Description	Engin équipé d'une cabine avec un circuit de recyclage d'air, pourvu d'une filtration haute efficacité (H13 selon la norme NF EN 182)
Prix /Distributeur	BM AIR
Photo	  <p>Figure 1. Schéma d'une cabine</p>