

Dangers
Silice
Poussières

Nettoyage, Balayage

Organiser le chantier avant intervention :

- Former / informer les salariés sur les risques
- Réduire le nombre de salariés exposés ainsi que leur temps d'exposition



Empoussièremement observé :

Balai
Vidage de sacs



Poussières

Silice

Humidification préalable



Poussières

Silice

Aspirateur



Poussières

Silice

Mesures de Protection Collective :

- Utiliser un aspirateur industriel classe H ou avec filtres absolus HEPA
- Ou
- Organiser un nettoyage quotidien afin de réduire l'accumulation de poussières
 - Travailler à l'humide par brumisation ou pulvérisation des zones à nettoyer (vérifier l'étanchéité des installations électriques). Les poussières et gravats doivent être évacués du chantier lorsqu'ils sont encore humides afin d'éviter la remise en suspension des poussières

Un nettoyage efficace assure un meilleur confort pour tous

Equipements de Protection individuelle :

Pour balayage et vidage des sacs des aspirateurs



**Masque FFP3 avec valve
anti-poussière**
Travaux < 1/2 heure



**Demi-masque
avec cartouches P3**
Travaux < 1 heure

Lunettes de protection



Vêtements de travail



Le coin de l'innovation :

Produit	Brumisateur PURE ou BOX-S
Description	<p>L'abattage des poussières est un mode de protection collective contre l'exposition aux poussières.</p> <p>La gamme CleanDust est une solution professionnelle de brumisation anti-poussières. Légère et mobile, grâce à un balayage rotatif, elle neutralise au maximum les poussières fines en suspension dans l'air, que ce soit dans les ateliers ou en extérieur.</p> <p>Poids de 14 kg, sur roulettes.</p> <p>Autonomie de 8h avec 10 litres d'eau</p> <p>Elle procure également une sensation de fraîcheur</p>
Prix Distributeur	<p>http://www.cleandust.eu/contre-la-poussiere/</p> <p>Entre 3600 € et 5700 € avec remise CARSAT-CRAMIF</p> <p>Autres marques / prix</p>
Photo	 